



प्रकोप प्रारम्भिक द्रुत सर्वेक्षण प्रतिवेदन फाराम

फारम नं. १ (०-२४ घन्टा)

प्रतिवेदन मिति: २०८१/०६/१५

आपतकालिन अवस्था शुरु भएको मिति: २०८१/०६/०९-१२ सम्म

संस्था: वेलका नगरपालिका

प्रतिवेदन तयार गर्ने: उपेन्द्र थापा

टेलिफोन नं: ९८५ २८३५४१०

ठेगाना: रामपुर, उदयपुर

प्रभावित क्षेत्रको नाम (न.पा./गा.पा.) - वेलका नगरपालिका

वडागत विवरण

प्रकोपको प्रकार	वडागत विवरण								
	वडा नं. १	वडा नं. २	वडा नं. ३	वडा नं. ४	वडा नं. ५	वडा नं. ६	वडा नं. ७	वडा नं. ८	वडा नं. ९
बाढी	क्षति नभएको	घरधुरी	घरधुरी	क्षैन	१५०				
पहिरो	क्षति नभएको	क्षैन							

क्र.स	वडा नं.	प्रकोपको प्रकार	जनसंख्या						प्रभावित परिवार		क्षति भएको घरधुरी		आवश्यकता कुन कुन क्षेत्रमा देखिएको छ
			मृत्यु		हराएको		घाइते		घरधुरी	जनसंख्या	पूर्ण	आंशिक	
			पु	म	पु	म	पु	म	पु	म			
१	१	क्षैन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
२	२	बाढी/डुवान	-	-	-	-	-	-	४७५	१०००	१३००	१५	
३	३	बाढी/डुवान	-	-	१	-	-	-	४६४	६३८	६५२	२९२	

उपेन्द्र बहादुर थापा
अ.सभ इन्जिनियर

अशोक कार्की
नगर प्रमुख

(Signature)
अ.सभ इन्जिनियर



४	बाढी	-	-	-	-	१	२०	२५	-	-	जुलैवि, दुर्गा मन्दिर, जलथले टोल विकास संस्था
५	बाढी/पहिरो	-	-	-	-	१५०	३००	३५०	१ (पहिरोको कारण)	-	शिसुवा खोला तटबन्द गर्नु पर्ने पहिरो नियन्त्र, पहिरो नियन्त्र,
६	बाढी	-	-	-	-	५४	१३०	१४०	१	५४	खोला नियन्त्रण
७	बाढी	-	-	-	-	७३	१४२	१५०	-	-	खोला नियन्त्रण
८	बाढी	-	-	-	-	१	३	२	-	-	खोला नियन्त्रण
९	पहिरो	-	-	-	-	१	१	१	१	१	खोला नियन्त्रण
१०	पहिरो	-	-	-	-	१	१	१	१	१	खोला नियन्त्रण

(क) प्रभावित क्षेत्रमा आधारभूत संरचना तथा सेवाको अवस्थान:

क्र.स	क्षतिको विवरण	संख्या	क्षति		जम्मा अनुमानित क्षति (मूल्यमा)	सूचना सङ्कलनको लागि अपनाएको प्रक्रिया	कैफियत
			पूर्ण	आंशिक			
१	विद्यालय भवन	५	१	४	५०,००,०००/-	शिक्षा शाखा	
२	पुल तथा सडक	झो.पू-४, सडक-२५	झो.पू- २, सडक-५	झो.पू-२, सडक- २०		बडा कार्यालयबाट प्राप्त विवरण	
३	हेल्थपोष्ट/स्वास्थ्य चौकी	छैन	-	-	-	-	

Signature
गण्डुन बहादुर शापा
असस्य डिजिटलियर

Signature
अशोक कार्की
जगर प्रमुख



४	सामुदायिक स्रोत केन्द्र(न.पागा.पा)	-	-	-	-	-	-
५	अन्न वाली (विधा/रोपनी)	३९५ विधा	-	३९५ विधा	-	-	-
६	खेतियोग्य जमिन (विधा/रोपनी)	३९५ विधा	-	३९५ विधा	-	-	-
७	घरपालुवा पशु	२ वटा -रागा,गाई-१,खसि-३	पूर्ण	-	१,९०,०००/-	विषयगत शाखाबाट प्राप्त विवरण	-
८	साना पसल	-	-	-	-	-	-
९	माछा पोखरी	१	१	-	-	-	-
१०	सञ्चार	वडा नं.६,७,८ को माथिल्लो भवागहरुमा अवरुद्ध भएको	-	-	-	-	-
११	विद्युत	वडा नं.५,६,७,८ को भवागहरुमा अवरुद्ध भएको	-	-	-	-	-
१२	अन्य	पारी खेत कुलो वडा नं-४ द रिभर बिच रिसोट वडा नं-८ सेन्ट ब्याङ्क मरायम रिसोट वडा नं-७ खाने पानी पाईप-५००० मि.	पूर्ण	आंशिक	२०,००,०००/- ३०,००,०००/- १,३०,००,०००/-	-	-

ख) स्थानीय स्तरमा उद्धार तथा राहात कार्यमा संलग्न निकाय तथा संस्थाहरु:

क्र.स	कामको विवरण	वडा नं	संस्थाको नाम	कैफियत
१	घरधुरी सर्वेक्षण	२,८	साहारा नेपाल	

(Signature)
उपेन्द्र बहादुर थापा
अ.सर्व इन्जिनियर

(Signature)
अशोक कार्की
ज्वार प्रमुख